

# AEFC572 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/AEFC572/97146070/16042024/A

Gyártmány	<b>KIA</b>
Kereskedelmi leírás	<b>PICANTO</b>
Típusjel	<b>BA</b>
Forgalmi állapot	<b>Forgalomba helyezve</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

## JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

Első nyilvántartásba vétel	<b>2004.06.28.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2023.11.02.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>3</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>AEFC572</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2025.10.30.</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>KIA</b>
Kereskedelmi leírás	<b>PICANTO</b>
Típusjel	<b>BA</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>G4HG1798027</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 086 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>48 kW</b>

Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>06 - Szabályozott katalizátor OBD rendszerrel</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>06 KÉK</b>
Együttes tömeg	<b>1 350 kg</b>
Saját tömeg	<b>929 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.11.30.

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Rendszámra tett megállapítás

**A jármű rendszámtáblája gyári eredetű.**

Regisztrációs matricára tett megállapítás

**Megfelelő**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,210e9e8a-0e5e-47d0-87eb-1848f252bd35](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,210e9e8a-0e5e-47d0-87eb-1848f252bd35)

## ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2023.10.30.

### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázszáma eredeti.**

Motorszámra tett megállapítás

**A jármű motorszáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,225460ae-3341-4f56-a096-349b0f1c11e8](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,225460ae-3341-4f56-a096-349b0f1c11e8)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg **Forgalomba helyezve**

Kezdetre **2023.11.02.**

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.10.30.

Első rendszám típusa **A**

Hátsó rendszám típusa **A**

Műszaki érvényesség vége **2025.10.30.**

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány **KIA**

Kereskedelmi leírás **PICANTO**

Típusjel **BA**

Jármű kategória **M1 - személygépkocsi**

Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>G4HG1798027</b>
Motorkód	<b>G4HG</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 086 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>48 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>06</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 350 kg</b>
Saját tömeg	<b>929 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**190 Vámtarifaszám: 8703**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 1. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 127681 (2023.10.30. 11:48).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,d209a19a-f576-4294-906b-f79480cfc5e9](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,d209a19a-f576-4294-906b-f79480cfc5e9)

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2023.06.19.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>-</b>

## JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>KIA</b>
Kereskedelmi leírás	<b>PICANTO</b>
Típusjel	<b>BA</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2004</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Motorszám/kód	<b>G4HG</b>
Motorkód	<b>G4HG</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 086 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>48 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>06</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (5 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>06 - Kék</b>
-----------------	-----------------

Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 350 kg</b>
Saját tömeg	<b>929 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

#### Egyéb

Hiba leírása

**Egyéb - b) Környezetvédelmet komolyan befolyásoló, vagy veszélyeztető hiba**

Hiba minősítése

**ALKALMATLAN**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Küszöb**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Küszöb - Nem megfelelő. / Korrodált. / Veszélyes szélek**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Küszöb**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Vezetőfülke és karosszéria / Küszöb - Nem megfelelő. / Korrodált. / Veszélyes szélek**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG****4. HIBA**

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**190 Vámtarifaszám: 8703 048 Egyéb záradék: B.F.K.H Hat.al.forg.hely.Adatlap 2023.12.19.ig érvényes..**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Adókatégória: 1. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 126566 (2023.06.19. 08:36).**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,e5472e36-b35d-46f2-a58e-ec39a0e47bb2](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,e5472e36-b35d-46f2-a58e-ec39a0e47bb2)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



## RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállítás
<b>2023.06.19.</b>	<b>126 566</b>
<b>2023.10.30.</b>	<b>127 681</b>
<b>2023.11.04.</b>	<b>127 780</b>
<b>2023.11.24.</b>	<b>127 792</b>

Az óraállítások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

---

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Igen**

A járműhöz nem tartoznak 2019. január 1. óta bekövetkezett és nyilvántartásba vett, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra rendezett kártörténeti adatok.

---

Az adatszolgáltatás időpontja: 2024.04.16. 12:57:22