

## AOEY298 FORGALMI RENDSZÁMÚ JÁRMŰ ADATAI

Kérelem-azonosító:  
JSZP/AOEY298/145085061/27012026/A

Gyártmány	<b>FIAT</b>
Kereskedelmi leírás	<b>FIAT BRAVO</b>
Típusjel	<b>198</b>
Forgalmi állapot	<b>Kérelemre ideiglenesen kivonva</b>
Körözési információk	<b>A jármű nem áll körözés alatt!</b>

### JÁRMŰNYILVÁNTARTÁS ADATAI

---

Első nyilvántartásba vétel	<b>2011.10.31.</b>
Első Mo.-i nyilvántartásba vétel	<b>2025.09.16.</b>
Eddigi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Jelenlegi tulajdonosok száma	<b>1</b>
Nyilvántartott rendszám	<b>AOEY298</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2028.01.23.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>FIAT</b>
Kereskedelmi leírás	<b>FIAT BRAVO</b>
Típusjel	<b>198</b>
Jármű kategória	<b>M1 - Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2011</b>

## MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK

Hengerűrtartalom	<b>1 368 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>66 kW</b>
Üzemanyag	<b>Benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>14 - EURO V</b>
Sebességváltó	<b>0 - Mechanikus / Normál</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Jármű színe	<b>08 SZÜRKE</b>
Együttes tömeg	<b>1 715 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 205 kg</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Állóhelyek száma	<b>0</b>

## SZÁRMAZÁSELLENŐRZÉS ÉS EREDETISÉGVIZSGÁLAT

---

### **ELŐZETES EREDETISÉGVIZSGÁLAT, 2025.09.02.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK

Alvázsámra tett megállapítás

**A jármű alvázsáma eredeti.**

Minősítés

**A jármű egyedi azonosító adatainak, vizsgált műszaki adatainak és a járműokmányoknak valódiságát megállapítom.**

#### VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarország.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,b7c021e2-eb84-4716-b035-918cd4f2a56c](https://magyarország.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,b7c021e2-eb84-4716-b035-918cd4f2a56c)

## FORGALOMBAN TARTÁS ÉS FORGALMAZÁSI KORLÁTOZÁS

---

### FORGALOMBAN TARTÁS

Jelleg	<b>Kérelemre ideiglenesen kivonva</b>
Kezdetre	<b>2025.09.16.</b>

## MŰSZAKI ÁLLAPOTRA VONATKOZÓ ADATOK

---

### MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2026.01.23.

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2028.01.23.</b>

### JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK

Gyártmány	<b>FIAT</b>
Kereskedelmi leírás	<b>FIAT BRAVO</b>
Típusjel	<b>198</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e3*2001/116*02468*19</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2011</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 715 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 205 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

### Záradékok

**190 Vámtarifaszám: 8703 048 Egyéb záradék: első magyarországi nyilv. vétel időpontja helyesen (I): 2025.09.16.. 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított 048 Egyéb záradék: hajtóanyaga helyesen (P.3): Ólommentes benzin. 048 Egyéb záradék: környezetvédelmi osztályba sorolás helyesen (V.9): 14-715/2007/EK I. táblázat szerinti (EURO-V), Otto-motoros. 048 Egyéb záradék: járműjelleg helyesen: AB-Ferdehátú limuzin 048 Egyéb záradék: Másodlagos jelleg helyesen: 000000 048 Egyéb záradék: Járműtípus-variáns helyesen: AXA1B-00E**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 191052 (2026.01.23. 13:01).**

## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,64b9eaa6-581a-4801-933b-18c1d14e09bd](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,64b9eaa6-581a-4801-933b-18c1d14e09bd)

**MŰSZAKI VIZSGÁLAT, 2025.07.31.**

Első rendszám típusa	<b>A</b>
Hátsó rendszám típusa	<b>A</b>
Műszaki érvényesség vége	<b>2025.09.30.</b>

**JÁRMŰTÍPUSRA VONATKOZÓ ADATOK**

Gyártmány	<b>FIAT</b>
Kereskedelmi leírás	<b>FIAT BRAVO</b>
Típusjel	<b>198</b>
EK típus-jóváhagyási szám	<b>e3*2001/116*02468*19</b>
Jármű kategória	<b>M1 - személygépkocsi</b>
Járműfajta	<b>Személygépkocsi</b>
Gyártás éve	<b>2011</b>

**MOTORRA VONATKOZÓ ADATOK**

Motorszám/kód	<b>192B2000</b>
Motorkód	<b>192B2000</b>
Hengerűrtartalom	<b>1 368 cm<sup>3</sup></b>
Teljesítmény	<b>66 kW</b>
Üzem mód	<b>Otto</b>
Üzemanyag	<b>Ólommentes benzin</b>
Környezetvédelmi osztály	<b>14</b>
Sebességváltó	<b>0 - Fokozatváltó (6 fokozat)</b>

## EGYÉB MŰSZAKI ADATOK

Elsődleges szín	<b>08 - Szürke</b>
Jármű jelleg	<b>Ferdehátú limuzin</b>
Együttes tömeg	<b>1 715 kg</b>
Saját tömeg	<b>1 205 kg</b>
Szállítható személyek száma	<b>5</b>
Ülések száma vezetővel	<b>5</b>
Összkerékajítás	<b>Nem</b>
Tengelyek száma	<b>2</b>
Hajtott tengelyek száma	<b>1</b>

## AZONOSÍTOTT HIBÁK

### 1. HIBA

Vizsgált részegység

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok**

Hiba leírása

**Tengelyek, kerekek, gumibroncsok és felfüggesztések / Felfüggesztés / Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztőkarok - Egy alkatrész sérült vagy túlságosan korrodált**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 2. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob - Korrodált**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 3. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob - Tömítettség nem megfelelő**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 4. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Kipufogócsövek és kipufogódob - Tömítettség nem megfelelő**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 5. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

### 6. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## 7. HIBA

Vizsgált részegység

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot**

Hiba leírása

**Alváz és az alvázra erősített részek / Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek / Általános állapot - Túlzott korrózió, amely befolyásolja a szerelvény merevségét**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## 8. HIBA

Vizsgált részegység

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Állapot és üzemképesség**

Hiba leírása

**Világítás, fényvisszaverők és elektromos berendezések / Fényszórók / Állapot és üzemképesség - Szennyezett**

Hiba minősítése

**KOMOLY HIÁNYOSSÁG**

## VIZSGÁLAT SORÁN TETT FELJEGYZÉSEK

Záradékok

**190 Vámtarifaszám: 8703 216 Motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított**

Hivatalos feljegyzések

**VTSZ: 8703; Másodlagos jármű jelleg: (00, 00, 00: -;-;-) Külföldi járműokmány száma: A38194584 A honosítási eljárás eredményesen megtörtént a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 4./C §-a alapján; Adókatégória: 1. A vizsgálat időpontjában a Km számláló állása: 190983 (2025.07.31. 08:54).**


## VIZSGÁLAT SORÁN KÉSZÜLT FÉNYKÉPEK

Képek megtekintése:

[https://magyarorszag.hu/jszp\\_szuf\\_kepek#picuuid,2958a672-5f9c-46fb-9503-e879130a077b](https://magyarorszag.hu/jszp_szuf_kepek#picuuid,2958a672-5f9c-46fb-9503-e879130a077b)

## FUTÁSTELJESÍTMÉNY ADATOK

### FUTÁSTELJESÍTMÉNY DIAGRAM



### RÖGZÍTETT ÓRAÁLLÁSOK

Rögzítés dátuma	Óraállítás
<b>2025.07.31.</b>	<b>190 983</b>
<b>2026.01.23.</b>	<b>191 052</b>

Az óraállások csak a magyarországi nyilvántartásokban szereplő adatokat tartalmazzák.

## BIZTOSÍTÁS ÉS KÁRTÖRTÉNET

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik **Nem**

A jármű kártörténete nem azonosítható be, vagy nem szolgáltatható róla adat.

Az adatszolgáltatás időpontja: 2026.01.27. 15:18:42